

ALERTA DE SEGURANÇA

ASSUNTO

Queda de mesmo nível em estivagem de pedra de granito

RESUMO

Informo que na operação de embarque de granito no M/V Saga Monal, após o bloco estivado, o estivador para se afastar do raio de risco da corrente, tropeçou e caiu sobre os dormentes que estavam acondicionados sobre outro bloco próximo, causando escoriações.



RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

Passo a Passo:

- 1- Manter o porão sempre que possível organizado (materiais de peça na caixa metálica);
- 2- Redobrar atenção durante atividade de estivagem de blocos "linha de fogo";
- 3- Atentar-se as valas (GAP), relacionadas a estivagem dos blocos;
- 4- Evitar deixar materiais de peça em excesso espalhados sobre os blocos.

OS RISCOS EXISTEM E SEMPRE PODEM SER EVITADOS. O MELHOR CAMINHO É A PREVENÇÃO!