



SSQV

DEDICAÇÃO
CARREGA
O MUNDO

ALERTA DE SEGURANÇA

ASSUNTO

CADENCIAMENTO DA ATIVIDADE, EVITANDO RISCOS DE ATROPELAMENTO DE PESSOAS POR MÁQUINAS EM UM MESMO ESPAÇO


RESUMO

Foi observado um cenário com alto potencial para ocorrência de acidentes e incidentes durante a atividade de embarque de rolos de fio maquina.

Oportunidades identificadas:

- 02 ternos com retirada de rolos no mesmo local;
- Falta de posicionamento adequado das ilhas de segurança;
- Não retirada das madeirais de peação do local, seu empilhamento estava reduzindo espaço de manobra;
- Pessoal dentro do raio de atuação de maquinas e equipamentos;
- Não paralização das atividades pelos OPE ao ver pessoas no raio de atuação de maquinas e equipamentos.

ILUSTRAÇÃO



Fonte: Figura do PO de
Transito seguro de
pedestres e veículos -
PO.07.09.011

Figura sinaliza raio de 10m
de distancia entre pedestre
e maquinas.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- 1 – Pratique o cuidado ativo e retire pessoas do raio de atuação de maquinas/ equipamentos < 10 m;
- 2 – Posicione adequadamente a ilha de segurança, antes do inicio das atividades;
- 3 – Somente realize movimentação de maquinas com as pessoas posicionadas na ilha de segurança;
- 4 – Em caso de inspeção das cargas e contagem, paralise a atividade com maquinas, estando as pessoas seguraras nas ilhas de segurança, realizar a retomada da operação.
- 5 – Garantir o isolamento da faixa direcionadora de fluxo com cavalete e/ou placa “em operação”.
- 6 - Na dúvida PARE, VERIFIQUE, ANALISE e PERGUNTE, não corra Riscos!

LIÇÃO APRENDIDA: OS RISCOS EXISTEM E PODEM SER EVITADOS. O MELHOR
CAMINHO É A PREVENÇÃO!